

# Überwachungsbericht für E-Anlagen<sup>1</sup>

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	177	LRA Erding	
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	177	LRA Erding	42-2/1712/1722
Betreiber	[Name]	Wurzer Umwelt GmbH		
Standort	[Bezeichnung]	Altholzaufbereitungsanlage		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Am Kompostwerk 1	85462	Eitting
	EMAS [J/N]		ISO 14001 ff (+) [J/N]	
Anlage	[Bez.]	Anlage zur Aufbereitung von Althölzern und Lagerung		
	[4.BImSchV] <sup>2</sup> , [IE-RL] <sup>2</sup>	8.11.2.1 G + E		5.1 b)
		8.11.2.3 G + E		5.3 b)iii)
	8.12.1.1 G + E		5.5	

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [J/N]	J	Turnus [Monate]	36
	Anlassüberwachung [J/N]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	30.03.2022	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [J/N]	J		
	Schwerpunkte [J/N]			
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [J/N]				
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [J/N]	J		
	Anforderungsliste [J/N]			
	Schwerpunktprogramm [J/N]			
Ergebnis	Mängel [J/N]	N	Anordnung [J/N]	Stilllegung [J/N]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am

<sup>1</sup>Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

<sup>2</sup>Nummer des Anhangs 1 der 4. BImSchV bzw. des Anhangs I der IE-RL